

淀川水質汚濁防止連絡協議会
資料配布

配布日	平成18年5月24日20時00分
-----	------------------

件名	5月24日発生、淀川水系大戸川支川田代川における 「白濁水」流出事故について
----	---

概要	5月24日 民間施設から田代川へ「白濁水」の流出を確認しました。 周辺では、魚などへい死等は見られません。
----	--

取扱い	_____
-----	-------

同時配布	近畿建設記者クラブ 大手前記者クラブ 滋賀県政記者クラブ
------	------------------------------------

問合せ先	近畿地方整備局琵琶湖河川事務所 河川環境課長 佐久間維美 電話:077-546-0844  淀川水質汚濁防止連絡協議会 事務局 近畿地方整備局河川部河川環境課 電話:06-6942-0608
------	--

5月24日発生、淀川水系大戸川支川田代川における  
「白濁水」流出事故について

1. 水質事故の発生場所  
淀川水系大戸川支川田代川（滋賀県甲賀市信楽町<sup>みその</sup>神苑）
2. 発見日時  
平成18年5月24日
3. 水質事故の状況
  - 24日10:35 関西電力から大戸川ダム工事事務所に連絡。  
田代川の関西電力堰堤上流に白濁水が流れているとの連絡あり。
  - 24日12:20 大戸川ダム工事事務所の職員が現地確認。  
<現地状況>  
白濁水発生源近くにある神慈秀明会の会員から5月21日に「コンクリートや石の黒ずみ除去剤（製品名：コレトレール）」を17kg缶×7～8缶を使用したことを確認、23日の雨で流出した可能性がある。
  - 24日13:10 大戸川ダム工事事務所及び大津市の職員が現地確認。  
<現地情報>  
田代川を目視確認したところ、落差工箇所では泡立つ現象が確認されたものの、魚のへい死は確認されなかった。  
<製品情報>  
甲賀県事務所により、除去剤「コレトレール（東海コンクリート工業㈱製）」は希釈されている（100ppm以下）場合は毒性がないことを確認。
4. 事故対策
  - 24日11:35 大戸川ダム工事事務所はバックテストを実施。異常値は無し。  
（検査項目：pH、アンモニア、COD、ホウ素、亜鉛、六価クロム）
  - 24日15:00 甲賀県事務所と甲賀市の職員が神慈秀明会に向かい神慈秀明会の複数の会員がポンプで残留している物質をくみ上げていることを確認。また、周辺河川の状況を確認し、異常がないことを確認。
  - 24日15:35 信楽消防署が周辺河川状況を確認した結果残留が確認されなかった。  
また、原因物質の毒性と危険性が低い。以上の理由より対策は実施していない。
5. 今後の予定  
25日午前に甲賀県事務所と甲賀市の職員により再度、神慈秀明会の対策状況を確認する予定

